



Foto 8: prospetto su via Osservatorio dell'edificio con ingresso dal numero 23 di Via Osservatorio



Foto 9: prospetto su via Botte dell'Acqua dell'edificio con ingresso dal numero 23 di Via Osservatorio






**Foto 10:** prospetto su piazza Annibale Riccò dell'edificio con ingresso dal numero 23 di Via Osservatorio



**Foto 11:** Portone d'ingresso al n°23 di via Osservatorio



**Foto 12:** androne condominiale






**Foto 13:** vano scala e porta d'ingresso del cespite pignorato



**Foto 14:** ingresso e corridoio



**Foto 15:** ingresso e corridoio





Foto 16: zona living appartamento 1




Foto 17: zona living appartamento 1





**Foto 18:** cucinino appartamento 1



**Foto 19:** camera da letto realizzata nell'ammezzato dell'appartamento 1






**Foto 20:** camera da letto realizzata nell'ammezzato dell'appartamento 1



**Foto 21:** bagno ricavato nell'ammezzato dell'app. 1



**Foto 22:** bagno ricavato nell'ammezzato dell'app. 1





Foto 23: zona living appartamento 2



Foto 24: zona living appartamento 2





**Foto 25:** cucina appartamento 2



**Foto 26:** disimpegno piano ammezzato app. 2



**Foto 27:** disimpegno piano ammezzato app. 2

