



Foto n. 1 – Portone d'ingresso comune al civico n. 441 di via Palermo

Portone d'ingresso al civico n. 441




Foto n. 2 – Vista frontale portone d'ingresso comune al civico n. 441 di via Palermo





Foto n. 3 –Cortile di proprietà altra ditta (con diritto di passaggio, per raggiungere l'immobile pignorato)



Foto n. 4 – Ingrandimento prospetto Nord dell'edificio cui appartiene l'immobile pignorato





Foto n. 5 – Cortile coperto adiacente l'immobile pignorato (spazio coperto in comune con altri immobili)



Foto n. 6 – Cortile comune antistante l'immobile pignorato





Foto n. 7 – Prospetto Est dell'immobile pignorato sul cortile antistante di uso comune



Foto n. 8 – Cucina soggiorno (vista in direzione del corridoio)



Apertura abusiva su muro
portante in comune



Foto n. 9 – Cucina-soggiorno (Vista in direzione del cortile comune)



Foto n. 10 – Ampliamento abusivo all'interno del vano scala condominiale



Ampliamento abusivo su vano scala
condominiale (vista dal vano scala)



Foto n. 11 – Vista dell'ampliamento abusivo di cui alla foto n. 10 ritratta dall'interno del vano scala condominiale



Foto n. 12 – Corridoio (vista in direzione della camera da letto n. 2





Foto n. 13 – Corridoio (Vista in direzione della cucina)



Foto n. 14 – W.C. (Vista in direzione del cortile comune)





Foto n. 15 – W.C. (particolare vano doccia)




Foto n. 16 – W.C. (particolare nuova apertura abusiva su muratura portante)





Foto n. 17 – Camera da letto n. 1 (nuovo tramezzo divisorio, oltre il quale si sviluppa il locale W.C.)



Foto n. 18 – Camera da letto n. 1 (Vista in direzione del cortile)





Foto n. 19 – Camera da letto 1 (Vista in direzione del corridoio)



Foto n. 20 – Camera da letto matrimoniale n. 2 (Vista in direzione del cortile coperto)





Foto n. 21 – Camera da letto n. 2 (Vista in direzione del corridoio)



Foto n. 22 – Prospetto Sud-Ovest ssu cortile antistante di uso comune (altra vista)





Foto n. 23 – Vista immobile sovrastante all'immobile pignorato (Prospetto Sud-Ovest sul cortile comune)

Foto n. 24 – Ingresso – Soggiorno (Vista in direzione Nord-Est)



Foto n. 25 – Cortile coperto di uso comune (vista in direzione di via Palermo)





Foto n. 26 – Particolare finestra della camera da letto n. 2 (con infisso originale)



Cortile di proprietà altra ditta (con diritto di passaggio per il proprietario dell'immobile pignorato)



Foto n. 27 – Cortile di proprietà altra ditta, con diritto di passaggio (Vista in direzione di via Palermo)



Foto n. 28 – Androne coperto di proprietà altra ditta, con diritto di passaggio (Vista in direzione di via Palermo)



Foto n. 29 – Via Palermo (vista in direzione EST)





Foto n. 30 – Via Palermo (Vista in direzione Ovest)

