



Foto 22: Lotto 1:Bene 1- Parete camera da letto, con carta da parati danneggiata da umidità



Foto 23: Lotto 1:Bene 1- Tipologia di infissi esterni dell'appartamento in PVC con vetrocamera e controinfisso esterno con persiane.



Foto 24: Lotto 1:Bene 1- Presenza di impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio



Foto 25: Lotto 1:Bene 1- Presenza di caldaia murale a gas



Foto 26: Lotto 1:Bene 1- Sono presenti alcuni climatizzatori all'interno dell'appartamento



Foto 27: Lotto 1:Bene 1- Per il bagno secondario-lavanderia è installato un piccolo boiler scaldacqua




Foto 28: Lotto 1:Bene 2- Garage, modificato in studio ed accorpato al Bene 1 (appartamento)




Foto 29: Lotto 1:Bene 2- Altra vista dell'interno dell'unico vano dell'immobile



Foto 30: Lotto 1:Bene 3- Cancellò d'ingresso al garage



Foto 31: Lotto 1:Bene 3- Interno del garage con soppalco chiuso realizzato abusivamente