

Foto 1



Localizzazione del cespite staggito sito al piano seminterrato

Foto 2



Altra vista da diverso punto di ripresa



Foto 3



il civico (non il 43) è saltato insieme all'intonaco

Foto 4



Vista a serranda alzata



Foto 5



Interno del garage



Foto 6



Tracce di umidità sul lato sinistro (con spalle al fondo del garage)

Foto 7



Stessa umidità foto 6 con ripresa dall'ingresso



Foto 8



Vista dell'intero garage con ripresa spalle al fondo del garage



Foto 9



Vista intero garage con



Foto 10



Umidità perimetrale

Foto 11



altra traccia di infiltrazioni



Foto 12



ingresso rampa condominiale

Foto 13



Rampa condominiale ripresa dalla parte finale verso l'ingresso



Foto 14



Vista da Corso delle province dell'ingresso allo stabile condominiale

Foto 15



Indicazione rampa per l'accesso al garage al piano seminterrato

