



Foto n°1 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_Vista esterna con la tettoia in legno sul lato Est



Foto n°2 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_Vista esterna, (particolare pavimentazione)



Foto n°3 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_Cortile con giardino



Foto n°4 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_Ingresso garage



Foto n°5 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_ Portico Ingresso abitazione



Foto n°6 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_garage



Foto n°7 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_soggiorno



Foto n°8 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_lesioni esterne



Foto n°9 – Immobile e lotto di C.da Stefano Barbadoro, Caltagirone (CT)_lesioni interne (camera da letto)




Foto n°10 – IL cancello metallico di accesso alla proprietà – (foto dall'interno)



Foto n°11 – Vista dall'alto (particolare)



Foto n°12 – Vista dall'alto (generale)