

RELAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI CATANIA (CT)

VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO N. 23, PIANO 2°

in catasto fabbricati al fg.69 particella 8096, sub 60.

in merito alla procedura esecutiva immobiliare N°408/2021






FOTO N. 1- UBICAZIONE IMMOBILE



FOTO N. 2 – VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO N. 23





FOTO N. 3 – STABILE CONDOMINIALE

PIANO SECONDO
PLANIMETRIA APPARTAMENTO






FOTO N. 4 – PORTA D'INGRESSO ALL'APPARTAMENTO



FOTO N. 5 – SALETTA D'INGRESSO APPARTAMENTO





FOTO N. 6 – PORTA DI INGRESSO E INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE



FOTO N. 7 – INGRESSO VISTA OPPOSTA – A SX PORTALE AL SALONE





FOTO N. 8 – SALONE CON SBOCCO SU BALCONE VIA S.M. DEL ROSARIO



FOTO N. 9 – SALONE VISTA OPPOSTA





FOTO N. 10 – SALONE VISTA DAL BALCONE



FOTO N. 11 – SALONE USCITA AL BALCONE VISTA OPPOSTA





FOTO N. 12 – SALONE USCITA AL BALCONE VISTA PIAZZA UNIVERSITA'




FOTO N. 13 – VANO 1 – PASSAGGIO ATTIGUO AL SALONE





FOTO N. 14 – VANO 1 – CON SBOCCO SUL BALCONE VIA LOGGETTA



FOTO N. 15 – VANO 1 – VISTA OPPOSTA





FOTO N. 16 – VANO 1 – BALCONE VIA LOGGETTA



FOTO N. 17 – VANO 1 BALCONE VIA LOGGETTA





FOTO N. 18 – VANO 1 BALCONE VIA LOGGETTA – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 19 – VANO 1 – ACCESSO DAL DISIMPEGNO

