



Foto 1 – Individuazione planimetrica – Vista satellitare




Foto 2 – Vista del condominio da via Milanese a Gravina di Catania





*Foto 3 – Vista del condominio da via Milanese a Gravina di Catania*




*Foto 4 – Cancelli di ingresso condominiale*






*Foto 5 – Corridoio condominiale che conduce alle diverse “scale”*




*Foto 6 – Corridoio condominiale che conduce alle diverse “scale”*





*Foto 7 – Cancellotto che conduce all'androne scala condominiale*



*Foto 8 – Androne scala condominiale*





*Foto 9 – Scala condominiale*



*Foto 10 – Scala condominiale*





Foto 11 – Porta di accesso all'appartamento (foglio 1 particella 388 sub 9)





Foto 12 – Porta di accesso all'appartamento





*Foto 13 – Corridoio Ingresso*



*Foto 14 – Camera da letto*






*Foto 15 – Camera da letto*




*Foto 16 – Camera da letto*







*Foto 17 – Particolare pavimento camera da letto*



*Foto 18 – Particolare pavimento corridoio*

