



Foto n° 1

Vista dell'ingresso e della stradella dall'interno



Foto n° 2

Vista dei due fabbricati e della via di accesso ai piani seminterrati



Foto n° 3
Vista del tratto di terreno nord-est



Foto n° 4
Zona est centrale



Foto n° 5
Tratto sud-est



Foto n° 6
Tratto ovest



Foto n° 7
Vista del fabbricato sub 1 - 3



Foto n° 8
Tettoia zona ingresso



Foto n° 9
Vista di altra porzione di tettoia



Foto n° 10
Ingresso sub 1



Foto n° 11
Zona cucina- soggiorno



Foto n° 12
Altra vista della cucina-soggiorno



Foto n° 13

Vista della porzione sud della cucina



Foto n° 14

Camera pranzo (ovest)



Foto n° 15
Camera sud-ovest piano terra



Foto n° 16
Bagno piano terra



Foto n° 17
Open space al primo piano



Foto n° 18
Camera est



Foto n° 19
Bagno est del primo piano



Foto n° 20
Bagno centrale



Foto n° 21
Camera sud-ovest



Foto n° 22
Camera nord-ovest



Foto n° 23
Ballatoio primo piano



Foto n° 24
Tratto di terrazza sud-est a piano terra (sub 1)



Foto n° 25
Piano seminterrato



Foto n° 26
Altra vista del piano seminterrato da progetto



Foto n° 27

Porzione del piano seminterrato in ampliamento non autorizzato



Foto n° 28

Bagno realizzato nella zona in ampliamento



Foto n° 29

Area esterna di accesso al garage sub 3



Foto n° 30

Rampa comune di accesso al piano seminterrato



Foto n° 31
Interno del sub 3



Foto n° 32
Ampliamento del sub 3 per incorporamento dell'intercapedine



Foto n° 33
Vista del fabbricato sub 2 – 4



Foto n° 34
ingresso



Foto n° 35
Camera pranzo (nord-est)



Foto n° 36
Camera sud-est



Foto n° 37

Bagno



Foto n° 38

Soggiorno – cucina (porzione nord)



Foto n° 39
Cucina (porzione sud)



Foto n° 40
Disimpegno a primo piano



Foto n° 41
Bagno est



Foto n° 42
Camera est



Foto n° 43
Camera centrale



Foto n° 44
Camera principale (ovest)



Foto n° 45
Bagno privato (ovest)



Foto n° 46
Piano seminterrato



Foto n° 47

Bagno in ampliamento del piano




Foto n° 48

Lavanderia